



## PROTOKÓŁ

z komisji konserwatorskiej w sprawie prac remontowo-konserwatorskich przy elewacji kościoła pw. Jana Chrzciciela w Brzozie Krolewskiej (w rej. A-1204 z dn. 13 lutego 1976 r.)

spisany w dniu 8 maja 2025 r. L.dz. IRN. 5142.198.2024.AK.

### Obecni:

Proboszcz Parafii  
- Szwarcówka - konserwator dzieł sztuki  
inspektor nadzoru  
- Radny Gminy Leżajsk  
- Wzrost, Del. Rzeszów

zapoznali się z przebiegiem prac, dokonali oględzin i stwierdzili co następuje:

Dokonano oceny próbek cyrkania elewacji wykonanych na fragmencie drewnianej otar elewacji kościoła, zgodnie z ustaleniami protokołu z dnia 28 marca 2025 r.

Ustalono, że prace przy elewacji kontynuowane będą metodą hybrydową, w zależności od stopnia zaobudzenia wyprawy murarskiej kościoła i drewniny. Na powierzchniach mniej zanieczyszczonych cyrkanie zostanie wykonane z użyciem wody pod ciśnieniem, natomiast na powierzchniach mocno zanieczyszczonych należy zastosować metody piaskowania w odległości wodnej. Prace należy kontynuować pod ścisłym nadzorem konserwatorskim - autora programu prac konserwatorskich - celem odwarstwienia elewacji od nadmiernej „starcia”

powiększeniu i porównaniu jej cenowych efektów  
fakturalnych:

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

1.

2.

3.