



ARCHIWALNE ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄCE PIERWOTNY PODZIAŁ OKNA

OKNO ZLOKALIZOWANE NA ELEWACJI FRONTOWEJ KOŚCIOŁA, ZAKOŃCZONE
PÓLKOLIŚCI, WYKONANE ZE STALI I MALOWANE FARBĄ OLEJNĄ W KOLORZE BRĄZOWY,
WYMIAR OKNA Z RAMĄ: 210x337.5cm

Nazwa zamierzenia	Remont wybranych elementów kościoła oraz dzwonnicy. Przebudowa schodów zewnętrznych. Budowa zewnętrznej instalacji monitoringu		
Lokalizacja	Dz. nr ewid. 3329 w Brzózce Królewskiej, gm. Leżajsk		
Investor	Parafia Rzymskokatolicka pw. Jana Chrzciciela, 37-307 Brzoza Królewska 493		
Projektant główny	mgr inż. Karol Kupras PKO/133/PWK/22 specjalność: konstrukcyjno-budowlana	Podpis:	Rysunek: SZCZEGÓŁ NR S.5 - INWENTARYZACJA
Projektant architektura	mgr inż. arch. Izabela Kosina 13/PKOK/2018 specjalność: architektoniczna		Branża: ARCHITEKTURA Nr rys.: I5
Opracował	mgr inż. Zbigniew Młynarski		Skala: 1:10
Wykonał	inż. Robert Argasiński		Data: 08.2024
Jednostka projektowa EKO DOM Karol Kupras, Giedlarowa 3398, 37-300 Leżajsk, tel. 884382334			